

TECHNICAL NEWS	:	TN/27 - 06 - 001
MODELE	:	PAJERO CK
GROUP	:	27
SUJET	:	FUITE D'HUILE DANS LE DIFFERENTIEL ARRIERE


1. Symptômes:

Fuite d'huile au différentiel arrière suite au détachement des flasques des arbres de transmission.



2. Cause:

Force insuffisante du clips à haute vitesse.
Voir code pnc 33198 ci-dessous.



Note: Pour tout soucis technique ou concernant la garantie, veuillez contacter MMB, After Sales.
Ce Service News n'est PAS UNE AUTORISATION pour une campagne générale, mais une action à prendre après une plainte de l'utilisateur.

3. Véhicules concernés:

La production a été améliorée à partir des numéros de châssis ci-dessous et de production de 21/11/2005 .

LHD	M/T	LWB	4D56	JMBLNV74W6J000238	05.10.21
			4M41	JMBLNV78W6J000612	05.10.21
			6G74	JMBLNV75W6J000123	05.10.27
		SWB	4D56	JMBMNV64W6J000531	05.11.1
			4M41	JMBMNV68W6J000959	05.10.31
			6G74	JMBMNV65W6J000194	05.11.2
	A/T	LWB	4M41	JMBLYV78W6J002168	05.10.21
			6G74	JMBLYV75W6J000424	05.11.1
		SWB	4M41	JMBMYV68W6J000777	05.11.1
			6G74	JMBMYV65W6J000194	05.11.2

4. : Field fix

L'épaisseur du clips à été agrandie de 2 mm. à 2,3 mm. et par conséquence la flasque a aussi été adapté. Dans le cas ou vous rencontrez le problème, remplacez les pièces nécessaires, suivant la table ci-dessous.

5. : numéros des pièces

Véhicules avec boite M/T et moteur 4M41 MY01-MY02

VEHICULE	NO. DE COMMANDE	NOM	QUANTITE
M/T 4M41 MOTOR	3715A083	flasque	1 KIT par coté
M/T 4M41 MOTOR	MR528645	DOJ KIT	1 KIT par coté
M/T 4M41 MOTOR	MR528647	BJ AXE	2X

Tous les autres véhicules concerné

Tout l'autre	NO. DE COMMANDE	NOM	AANTAL
	3715A083	FLASQUE	1 KIT par coté

Remplacez toujours les bourrages

6. Garantie : code de claim W

Travaux effectuer	Code de travail 1 coté	temps
Remplacez uniquement fasque	276286 10	1 heure
Remplacez fasque + cardan	276180 20	1.3 heures

Note: Pour tout soucis technique ou concernant la garantie, veuillez contacter MMB, After Sales.

Ce Service News n'est PAS UNE AUTORISATION pour une campagne générale, mais une action à prendre après une plainte de l'utilisateur.